

お客様各位

2023 年 1 月 27 日

「PULCOM-V10S 第 1 世代本体 修理期間満了」のお知らせ

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

長年ご愛顧頂いております「PULCOM-V10S の本体」につきまして、販売開始より 1 回のマイナーチェンジを実施致しております。下記、第 1 世代は、製造終了後、7 年経過以降も部品交換を伴う形での修理を致しておりましたが、製品の機能を維持する為に必要な部品の確保が困難となり、現行モデルを除き下記の通り世代別の修理期間満了と致します。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

■ 第 1 世代

判別方法 : シリアル番号「A」 或いは「6」 から始まる物

製造終了 : 2013 年

修理期間満了 : 2023 年 9 月 30 日迄

■ 第 2 世代 (現行品)

判別方法 : シリアル番号が「9」で始まる物

※「表示部」及び「本体」のシリアル番号をご確認下さい



修理期間満了後は、現行品 V10S 本体への置き換えをご検討頂くよう宜しくお願い致します。

表示部に CF カードが接続出来るタイプの物に関しましては、CF カード機能が使用出来なくなりますので、ご承諾くださいますようお願い申し上げます